



# Comune di Pavarolo

PROVINCIA DI TORINO

Tel. 011/940.80.01

Pavarolo, 06.04.2017

**ORDINANZA N. 04/2017**

**OGGETTO: chiusura di un rampa di Via Barbacana per lavori di riqualificazione del centro storico.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Vista la determinazione n. 23 del 21.03.2017 di affidamento lavori di riqualificazione del centro storico alla Ditta Rendina Stefano di Pavarolo;
- Ritenuto opportuno intervenire in merito alla regolazione del traffico dovendo effettuare lavori di rivestimento del muro lungo la rampa di Via Barbacana;
- visto il combinato degli artt. 5,6,7 del D.Lgs. n. 285/1982 (nuovo codice della strada);
- visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/00

## ORDINA

**la chiusura totale al traffico veicolare e pedonale sulla rampa di Via Barbacana che dall'altezza del campanile sbocca sulla piazza, in direzione di Via Maestra n. 5**

**A PARTIRE DALLE ore 8.00 di LUNEDI' 10/04/2017 FINO AL TERMINE DEI LAVORI**

## DISPONE

- che la ditta Rendina provveda alla chiusura della strada mediante transenne e opportuna segnaletica;
- che le forze dell'ordine siano incaricate di far rispettare la presente Ordinanza
- che l'ordinanza stessa sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Pavarolo.

## INFORMA

- a) A norma dell'art. 3, comma 4 Legge 07/08/1990 n.241 si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni;
- b) In relazione al disposto dell'art.37- comma 3 del D.Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 (sessanta) giorni può essere proposto ricorso da chi vi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento, emanato con D.P.R. N.495 del 1992 e successive modifiche e integrazioni;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Morra Dott. Paolo

